

## Правила складирования металлопроката

Послан byrger - 02.08.2013 12:38

---

Из какого документа взяты вот эти требования?

<http://trudova-ohrana.ru/tekhnika-bezopasnosti/pogruzочно-razgruzочные-работы/111-2011-08-13-06-51-29.html>

Читаю ПОТ Р М-007-98, ни чего подобного не встретил... :(

Очень нужно увеличить вместимость складов.

Хранить сталь рулонную с горизонтальной осью в 4 уровня.

Хранение труб, швеллеров в штабелях высотой до 3х метров.

Хранение бухт арматуры с вертикальной осью в штабелях до 6 метров высотой.

=====